Nastavak za zavarivanje

Weld studs

Anschweissen




| N | l | d2 | b | d1 | Fe | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 130 | 5,25 | 35 | M 6 | o | o |
| M 8 | 140 | 7,1 | 40 | M 8 | o | o |
| M 10 | 150 | 8,9 | 45 | M 10 | o | o |
| M 12 | 170 | 10,7 | 55 | M 12 | o | o |
| M 14 | 180 | 12,5 | 60 | M 14 | o | o |
| M 16 | 190 | 14,5 | 65 | M 16 | o | o |
| M 18 | 200 | 16,2 | 70 | M 18 | o | o |
| M 20 | 210 | 18,2 | 75 | M 20 | o | o |
| M 22 | 220 | 20,2 | 80 | M 22 | o | o |
| M 24 | 230 | 21,9 | 85 | M 24 | o | o |
| M 27 | 250 | 24,9 | 95 | M 27 | o | o |
| M 30 | 270 | 27,5 | 105 | M 30 | o | o |
| M 33 | 290 | 30,5 | 115 | M 33 | o | o |
| M 36 | 310 | 33,2 | 125 | M 36 | o | o |
| M 39 | 330 | 36,2 | 135 | M 39 | o | o |
| M 42 | 350 | 38,9 | 145 | M 42 | o | o |
| M 45 | 370 | 41,9 | 155 | M 45 | o | o |
| M 48 | 390 | 44,5 | 165 | M 48 | o | o |