


Tip B**Valovita podloška**


Spring washers, waved

Federscheiben gewellt

**Tip A****Zakrivljena podloška**

Spring washers, curved

Federscheiben gewoelbt

**Br Zn****Br Zn**

N	d1	d2	s	h			N	d1	d2	s	h		
M 3	3,20	6,00	0,40	0,65	o	o	M 3	3,20	6,00	0,40	0,65	o	o
M 4	4,30	8,00	0,50	0,80	o	o	M 4	4,30	8,00	0,50	0,80	o	o
M 5	5,30	10,00	0,50	0,90	o	o	M 5	5,30	10,00	0,50	0,90	o	o
M 6	6,40	11,00	0,50	1,10	o	o	M 6	6,40	11,00	0,50	1,10	o	o
M 8	8,40	15,00	0,50	1,70	o	o	M 8	8,40	15,00	0,50	1,70	o	o
M 10	10,50	18,00	0,80	2,00	o	o	M 10	10,50	18,00	0,80	2,00	o	o
M 12	13,00	24,00	1,20	2,50	o	o	M 12	13,00	24,00	1,20	2,50	o	o
M 14	15,00	28,00	1,60	3,00	o	o	M 14	15,00	28,00	1,60	3,00	o	o
M 16	17,00	30,00	1,60	3,20	o	o	M 16	17,00	30,00	1,60	3,20	o	o
M 18	19,00	34,00	1,60	3,30	o	o	M 18	19,00	34,00	1,60	3,30	o	o
M 20	21,00	36,00	1,60	3,70	o	o	M 20	21,00	36,00	1,60	3,70	o	o
M 22	23,00	40,00	1,80	3,90	o	o	M 22	23,00	40,00	1,80	3,90	o	o
M 24	25,00	44,00	1,80	4,10	o	o	M 24	25,00	44,00	1,80	4,10	o	o
M 27	28,00	50,00	2,00	4,70	o	o	M 27	28,00	50,00	2,00	4,70	o	o
M 30	31,00	56,00	2,20	5,00	o	o	M 30	31,00	56,00	2,20	5,00	o	o