


Svorni vijak za lijevanje
u sivi lijev
Studs, metal end 1,25d
Stiftschrauben
Einschraubende 1,25d



8.8 Br

d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
b1	15	18	22	25	28	30	35	40	40	45	50	55	60
b2					40	45	50	55	55	60	65	70	75
e	6,5	7,5	10	12	15	18	20	22	25	28	30	35	38
l/d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
16	o	o	o										
20	o	o	o	o									
25	o	o	o	o	o	o							
30	o	o	o	o	o	o	o						
35	o	o	o	o	o	o	o	o					
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

8.8 Zn

l/d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
16	o	o	o										
20	o	o	o	o									
25	o	o	o	o	o	o							
30	o	o	o	o	o	o	o						
35	o	o	o	o	o	o	o	o					
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o




**Svorni vijak za lijevanje
u sivi lijev**

Studs, metal end 1,25d

Stiftschrauben

Einschraubende 1,25d



10.9 Br

d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
b1	15	18	22	25	28	30	35	40	40	45	50	55	60
b2					40	45	50	55	55	60	65	70	75
e	6,5	7,5	10	12	15	18	20	22	25	28	30	35	38
l/d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
16	o	o	o										
20	o	o	o	o									
25	o	o	o	o	o	o							
30	o	o	o	o	o	o	o						
35	o	o	o	o	o	o	o						
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

10.9 Zn

l/d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
16	o	o	o										
20	o	o	o	o									
25	o	o	o	o	o	o							
30	o	o	o	o	o	o	o						
35	o	o	o	o	o	o	o						
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o