


DIV 5000 / DIV 5001

DIV 5000

Hangar vijak
Dowel screws
Stockschrauben




Fe

Zn

l/d2	6	8	10	12	l/d2	6	8	10	12
40	o				40	o			
50	o	o			50	o	o		
60	o	o	o	o	60	o	o	o	o
70	o	o	o	o	70	o	o	o	o
80	o	o	o	o	80	o	o	o	o
90	o	o	o	o	90	o	o	o	o
100	o	o	o	o	100	o	o	o	o
110	o	o	o	o	110	o	o	o	o
120	o	o	o	o	120	o	o	o	o
130		o	o	o	130	o	o	o	o
140		o	o	o	140		o	o	o
150		o	o	o	150		o	o	o
160		o	o	o	160		o	o	o
180		o	o	o	180		o	o	o
200		o	o	o	200		o	o	o
300		o	o	o	300		o	o	o

DIV 5001

Hangar vijak drvo-drvo
Dowel screws
Stockschrauben



Fe

Zn

l/d2	4	5	6	8	l/d2	4	5	6	8
40	o	o	o		40	o	o	o	
50	o	o	o		50	o	o	o	
60	o	o	o	o	60	o	o	o	o
70		o	o	o	70		o	o	o
80		o	o	o	80		o	o	o
90		o	o	o	90		o	o	o
100		o	o	o	100		o	o	o
110				o	110				o
120				o	120				o
130					130				
140					140				
150				o	150				o



