


Klin ravni
Parallel keys
Passfedern



Fe

d1 min	8	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65										
d1 max	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75										
t	1,80	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,00	5,50	6,00	7,00	7,50										
t1	1,40	1,80	2,30	2,80	3,30	3,30	3,30	3,80	4,30	4,40	4,90										
L\bxh	3x3	4x4	5x5	6x6	8x7	10x8	12x8	14x9	16x10	18x11	20x12	22x14	24x14	25x14	28x16	32x18	36x20	40x22	45x25		
8	o	o	o	o																	
10	o	o	o	o	o																
12	o	o	o	o	o																
14	o	o	o	o	o																
15	o	o	o	o	o	o															
16	o	o	o	o	o	o															
18	o	o	o	o	o	o															
20	o	o	o	o	o	o	o	o													
22	o	o	o	o	o	o															
25	o	o	o	o	o	o	o	o													
28	o	o	o	o	o	o	o	o													
30	o	o	o	o	o	o	o	o	o												
32	o	o	o	o	o	o	o	o	o												
35	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											
36	o	o	o	o	o	o	o	o	o												
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									
55			o	o	o	o	o	o	o	o	o										
56			o	o	o	o	o	o	o	o	o										
60			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								
63				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							
70				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						
80			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
90			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
100			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
110				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
120					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
125						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
130							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
140								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
150									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
160										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
180											o	o	o	o	o	o	o	o	o		
200												o	o	o	o	o	o	o	o		
220													o	o	o	o	o	o	o		
250														o	o	o	o	o	o		
280															o	o	o	o	o		
300																o	o	o	o		
360																	o				

