


DIV 5002

Dvostrani vijak
Studs
Einschraubende



Fe

Zn

l/d2	6	8	10	12	14	16	18	20	l/d2	6	8	10	12	14	16	18	20
40	o								40	o							
50	o	o							50	o	o						
60	o	o	o	o	o	o	o	o	60	o	o	o	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o	o	o	o	70	o	o	o	o	o	o	o	o
80	o	o	o	o	o	o	o	o	80	o	o	o	o	o	o	o	o
90	o	o	o	o	o	o	o	o	90	o	o	o	o	o	o	o	o
100	o	o	o	o	o	o	o	o	100	o	o	o	o	o	o	o	o
110	o	o	o	o	o	o	o	o	110	o	o	o	o	o	o	o	o
120	o	o	o	o	o	o	o	o	120	o	o	o	o	o	o	o	o
130	o	o	o	o	o	o	o	o	130	o	o	o	o	o	o	o	o
140	o	o	o	o	o	o	o	o	140	o	o	o	o	o	o	o	o
150	o	o	o	o	o	o	o	o	150	o	o	o	o	o	o	o	o
160	o	o	o	o	o	o	o	o	160	o	o	o	o	o	o	o	o
180	o	o	o	o	o	o	o	o	180	o	o	o	o	o	o	o	o
200	o	o	o	o	o	o	o	o	200	o	o	o	o	o	o	o	o
220	o	o	o	o	o	o	o	o	220	o	o	o	o	o	o	o	o
240	o	o	o	o	o	o	o	o	240	o	o	o	o	o	o	o	o
250	o	o	o	o	o	o	o	o	250	o	o	o	o	o	o	o	o
280	o	o	o	o	o	o	o	o	280	o	o	o	o	o	o	o	o
300	o	o	o	o	o	o	o	o	300	o	o	o	o	o	o	o	o
350	o	o	o	o	o	o	o	o	350	o	o	o	o	o	o	o	o
400	o	o	o	o	o	o	o	o	400	o	o	o	o	o	o	o	o
450	o	o	o	o	o	o	o	o	450	o	o	o	o	o	o	o	o
500	o	o	o	o	o	o	o	o	500	o	o	o	o	o	o	o	o
800	o	o	o	o	o	o	o	o	800	o	o	o	o	o	o	o	o
1000	o	o	o	o	o	o	o	o	1000	o	o	o	o	o	o	o	o
1200	o	o	o	o	o	o	o	o	1200	o	o	o	o	o	o	o	o
1500	o	o	o	o	o	o	o	o	1500	o	o	o	o	o	o	o	o

